

PANTALÓN DE TRABAJO ALTA VISIBILIDAD



CARACTERÍSTICAS

- Triple costura y atraques para reforzar puntos de tensión.
- Cintas reflectivas cosidas en botamangas para mayor visibilidad.
- Bolsillos inclinados frontales y bolsillo ojal trasero con forrerría del mismo tejido.
- Cintura con pasacintos.
- Bragueta con botón de poliéster y cierre de nylon.



TRIPLE COSTURA

COLORES DISPONIBLES



PAZW
AZUL MARINO



PTAW
AZULINO



PTBW
BEIGE




PTNW
NARANJA

TALLES DISPONIBLES: 36 al 60
VER GUÍA DE TALLES: TABLA B

FABRICADO CON

TEXTIL	GABARDINA
GRAMAJE	8 ONZAS
COMPOSICIÓN	ALGODÓN 100%
HILO COSTURA	POLIÉSTER 100%



CÓMO TOMAR MEDIDAS

Norma IRAM 75300

1-Cintura

Rodear el torso a la altura donde calzará la cintura del pantalón.

2-Altura

De pie y en postura erguida, medir desde la coronilla hasta el piso.

TABLA B: PANTALONES

TALLES	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
MEDIDAS CORPORALES EN CENTÍMETROS													
CINTURA	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122
ALTURA	156-164	164-172	164-172	172-180	172-180	180-188	180-188	188-196	188-196	196-204	196-204	196-204	196-204

CONSULTAR POR TALLES ESPECIALES